



INFORME RED VIAL ESTATAL



Corte

23 de febrero / 11:15



ESMERALDAS

ESTADO

Vía E20 , Quinindé - Esmeraldas, tramo Viche - Quinindé. Trabajos de cambio de la estructura vial, km 56, sector El Roto. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E20 , Quinindé - Esmeraldas, tramo Quinindé - La Unión. Trabajos de reconformación vial, km 87, sector El Portillo. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E15 , Esmeraldas - San Lorenzo. Varios deslizamientos y cortes de luz desde el km 148 hasta el km 117. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E20 , Esmeraldas - Quinindé, tramo "Y" de San Mateo - Viche. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32, Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E20 , Esmeraldas - Quinindé, tramo Viche - Quinindé. Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E381 , "Y" del Salto - Muisne. Pérdida de la mesa en 2 puntos, sector Pueblo Nuevo, km 11. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	

MANABÍ

Vía E15 , Jama - Canoa (Inicio Paso Lateral) Socavación por erosión, km 34, km 35 y km 41. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E15 , Pedernales - Chamanga, tramo: límite provincial Esmeraldas/ Manabí - Pedernales, km 7. Colapso del cabezal de la alcantarilla y pérdida de la mesa de media vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E30 , Portoviejo - San Plácido - San Sebastián - Pichincha. Desplazamiento de talud, km 2,5 lado derecho. Deterioro por fatiga de la capa de rodadura asfáltica, desde el km 35 al km 40 y del km 44 al km 60. Socavación de varios puntos, km 37, km 71, km 77. Asentamiento, km 79, km 83, km 85, km 86, km 87, km 91, km 92, km 93. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E38 , intersección fin del Paso Lateral El Carmen - Flavio Alfaro. Socavación de mesa de vía, sector Cabaña del Abuelo, km 83, lado derecho. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



MANABÍ

ESTADO

Vía E38, intersección vía Tosagua/Bahía - Tosagua intersección Paso Lateral de Tosagua Redondel.
Asentamiento de la mesa de la vía, sector La Sabana, km 165, lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E38, intersección vía a Bahía - intersección vía a Calceta (Pitahaya).
Socavación mesa de la vía y asentamiento, km 177, sector Tosagua, lado derecho.
Desplazamiento de talud, km 179, sector Los Amarillos, lado derecho.
Socavación mesa de la vía, km 187, sector Cerro El Junco, lado izquierdo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E384, Calceta - Junín, tramo: Junín - Intersección vía Portoviejo/Calderón.
Trabajos de estabilización en el km 43, sector Cerro de Junín.
Colapso de la alcantarilla y pérdida de la mesa de la vía, km 50, sector La Encantada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E386, Cojimíes - Pedernales.
Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 26.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Calceta - Tosagua, tramo: Tosagua (sector La Virgen) - Calceta (calle Salinas/Rocafuerte).
Pérdida de la mesa de vía, sectores: Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Bahía (Km 8) - E20 - La Margarita, tramo: Intersección vía Charapotó/Chone/Bahía (km 8).
Cambio de superficie de rodadura.
Pérdida de talud que afecta media vía, km16.
Socavación mesa de la vía, km 17.
Trabajos de estabilización de talud en el Km 19 y km 20, sector La Chipornia.
Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura asfáltica, km 23, sector Verdum.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E482, La Pila - Jipijapa, tramo "Y" vía Portoviejo/Manta/Montecristi/ La Pila - La Pila ("Y" vía La Pila/Jipijapa).
Construcción puente Quimís, sector Quimís, km 19.
Habilitada la vía por variante.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E462A, Portoviejo - Santa Ana, tramo intersección vía Olmedo/Poza Honda - Ayacucho, sector Lodana, km 14.
Circulación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la vía por un carril del puente Lodana.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



EL ORO

ESTADO

Vía E585 , Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma. Deslizamiento, km 30, maquinaria realiza limpieza del material. NO EXISTE RUTA ALTERNA.	
Vía E25 , Santa Rosa - La Avanzada. Inundado el ingreso a la ciudad de Santa Rosa, por desbordamiento del río Pindal. NO EXISTE RUTA ALTERNA.	
Vía E50 , Saracay - Balsas. Socavamiento lado izquierdo y pérdida de cabezal, sector El Triunfo, km 12. Socavón, km 16 y km 18, lado derecho. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E50 , Balsas - Río Pindo. Deslizamiento, sector San José, km 10 y Tinajas km 12. Socavón, sector Guerras. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E585 , Paccha - Zaruma. Socavón, sector Cordoncillo (se recupera ancho de vía provisional). CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E585 , Paccha - Zaruma. Deslizamientos en las parroquias Huertas, Arcapamba y Malvas en el cantón Zaruma. Maquinaria realiza la limpieza de los deslizamientos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E585 , Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma. Pérdida de media vía, se conforma paso provisional, km 18. Deslizamiento, km 26. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Vía E20 , Alóag - Santo Domingo, tramo intersección Bypass Quevedo/Quito (E25A) - Alluriquín. Km 83 (vía delegada a la Prefectura). Trabajos de bacheo y ampliación vial. Paso controlado desde las 11:00 a 16:00. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
--	--

LOS RÍOS

Vía E25 , La Chorrera - San Juan, tramos: Ventanas - Pueblo Viejo y Pueblo Viejo - Empate a San Juan. Se ejecuta la ampliación de la vía en el km 19. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E25 , Jujan - Babahoyo, sector La Carmela y piladora San Eduardo. De los 4 carriles de circulación, están habilitados los carriles centrales, uno de ida y otro de retorno. Circulación bajo agua. Tramo vial está delimitado por pitutos (tubo pequeño y sobresaliente). CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.

Región Sierra



BOLÍVAR

ESTADO

Vía E491, Guaranda - Balsapamba, tramo Las Guardias - Desvío a Bilován.
Deslizamiento, sector Las Guardias, km 58.
Continúan los trabajos de limpieza.
Circulación por la variante habilitada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E453, Guaranda - Echeandía.
Deslizamiento de talud, sector La Dolorosa, km 52.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E453, Chillanes - Bucay.
Deslizamiento de talud, sector San Juan, km 35.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



IMBABURA

Vía E10, Salinas - Lita, tramo La Carolina - Salinas.
Pérdida parcial de la mesa de la vía.
Labores permanentes de limpieza en el sector El Guadual, km 114.
Derrumbe, sector Rocafuerte, km 97.
Derrumbe, sector San Pedro, km 100.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Selva Alegre - Desvío a San José de Minas.
Pérdida parcial de mesa de la vía, sector Inguincho, km 27.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Magdalena Bajo - García Moreno.
Derrumbe en los laterales de la vía, sector Limones, km 102.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Las Golondrinas - Cielo Verde.
Se realiza limpieza y habilitación de la vía, sector Rumiñahui, km 162.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



CAÑAR

Vía E47, Entrada a Ventura - límite provincial Cañar/Chimborazo, tramo Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo.
Colapso de la vía y puente Cutuguay 2.
Ruta alterna:
▪ Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, límite provincial Chimborazo/Cañar (Compud) - "Y" de Zhud, tramo Biblián - Zhud.
Asentamiento de un carril de la vía, sector San Camilo, km 0+230.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



COTOPAXI

ESTADO

Vía E30, El Tingo - Pilaló.
Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 102 lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, Pilaló - Apahua.
Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 84 lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



TUNGURAHUA

Vía E30, Baños - Puyo, tramo Ulba - Río Negro.
Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Cuarto de Máquinas, Agoyán, km 43.
Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Fin Paso Lateral de Ambato, tramo - (intercambiador de Huachi Grande) - Empalme vía Quero/Cevallos, Km 5.
Trabajos de recuperación de talud inferior, sector quebrada de Huagracorral, habilitado contraflujo de 150 metros para la circulación.
Rutas alternas:
▪ Indoamérica y Rodrigo Pachano.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



CHIMBORAZO

Vía E487, Balbanera - Pallatanga - Cumandá.
Continúan los trabajos de rehabilitación en varios tramos.
Paso controlado cada 30 minutos de 06:00 a 18:00, en los siguientes sectores:
Colta (km 2 al km 3).
El Lirio (km 3 al km 8).
Entrada a Columbe (km 10 al km 13).
Cascajal (km 98 al km 99).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E35, Tixán - Alausí.
Pérdida de vía, sector Casual.
RUTAS ALTERNAS:
▪ Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.
▪ Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

AZUAY

ESTADO



Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Girón - Lentag.
Pérdida de la estructura vial de un carril, sector Pichanillas, km 50.
Trabajos de construcción del muro de contención en el talud inferior.
Circulación habilitada las 24 horas del día.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña, tramo Cumbe - Entrada a Shinia
Falla geológica, km 10.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,
tramo Guachapala - Nunurco.
Deslizamiento, sector Sacre, km 34.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,
tramo Sevilla de Oro - Palmas. Socavón, sector Palmas, km 62, paso alterno.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,
tramo Amaluza - límite provincial Azuay/Morona Santiago.
Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 109.
Derrumbe de material suelto, sector Bomboiza, km 120.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Girón - Lentag.
Hundimientos: sector Santa Rosa, km 39 (sentido Cuenca - Pasaje) y sector
Rircay, km 51.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Lentag - Abdón Calderón.
Hundimiento de calzada, sector Lentag, km 53.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Abdón Calderón - entrada a Santa
Isabel.

Hundimientos constantes, talud inestable, sector El Ramal, km 66.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Entrada a Santa Isabel - límite
provincial El Oro/Azuay.
Hundimientos constantes, sitio crítico activo, se realizan intervenciones, km
69, sector Chirimoya.

Talud inestable, se realizan intervenciones, km 72 y km 75, sector puente
Loma.

Hundimiento de calzada, sector Sebastián, km 101.

Hundimiento de calzada, sector Gramalote, km 112.

Puente Bailey de un solo carril, sector Vivar, km 123.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme, tramo Molleturo - Sayausí
Socavón, km 53+700.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme, tramo límite provincial
Guayas/Azuay - Molleturo.

Socavón, km 91+600 y km 92+600.

Deslizamiento, trabajos de limpieza, km 100.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

LOJA

ESTADO

Vía E25, Celica - Alamor.
Derrumbe, sector El Achiral.

RUTA ALTERNA:

- Pozul - Pindal - Alamor.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E25, Alamor - Pindal, deslizamiento en el tramo
Puente de Gramales - 12 de Diciembre.
Se realiza la limpieza de la calzada en conjunto con el GAD Parroquial de Chaquinal.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E25, Y" de Balsones - Puente Puyango, tramo límite provincial El Oro/ Loja -
"Y" de Alamor.
Socavaciones y pérdida de media vía, km 17, km 24 y km 25 (habilitada una
variante en Cochurco).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo El Tablón - Urdaneta.
Socavación de la calzada, sector Palo Blanco, km 12+400.
Socavación y pérdida de media vía por colapso de alcantarilla, sector El
Carboncillo (El Tablón).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo Urdaneta - Saraguro (Límite urbano).
Hundimiento de calzada, se construye variante provisional, sector Urdaneta
(Nueva Esperanza).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35A, Velacruz - Catacocha - El Empalme, tramo Catacocha - El Empalme.
Colapso de muro y socavación de la vía, km 18+600.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E50, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, tramo límite provincial El Oro /
Loja (Puente El Río Pindo) - Chaguarpamba.
Habilitado camino piloto por pérdida de la vía, sector Guaduas (cerro Tintanil).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Chaguarpamba - Velacruz.
Colapso de alcantarilla y socavación de la vía, km 5+500.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, San Pedro de la Bendita - Velacruz, tramo Las Chinchas -
San Pedro de la Bendita.
Trabajos de limpieza producto de deslizamiento, sector San Vicente y Las
Chinchas.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, El Empalme - Celica, tramo Celica (Límite urbano) - El Empalme.
Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 7+900.
Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 15+600.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, Celica - Alamor, tramo Mercadillo - Vía a Pozul.
Asentamiento de la vía, km 6+000.
Hundimiento de media vía, sector El Dulce.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E69, Catamayo - Cariamanga - Macará, tramo Utuana - intersección a
Sosoranga.
Hundimiento y socavación de la vía, sector Utuana, km 98+100.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO

Vía E35, Palanda (límite urbano) - Bellavista, sector Palanumá. Deslizamiento obstruye media vía. Maquinaria realiza trabajos de limpieza. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E35, Palanda (límite urbano) - Bellavista, sector Bellavista. Varios deslizamientos obstruyen media vía. Maquinaria realiza trabajos de limpieza. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	

SUCUMBÍOS

Vía E10, Nueva Loja - Chiritza - Puerto El Carmen. Trabajos de bacheo mayor y menor, sectores: La Calumeña, Sansahuari y Tipishca. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E10, "Y" de Gonzalo Pizarro - límite provincial Carchi. Deslizamiento, sector Rosa Florida, frente a la cascada Velo de Novia. Paso habilitado solo para camionetas 4x4 y transporte pesado. ruta alterna: ▪ Lago Agrio - El Coca - Loreto - Dayuma - Baeza - Quito. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	
Vía E45, Nueva Loja - Quito. Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82. Pérdida de calzada por socavamiento, km 92. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.	



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



Región Amazónica

NAPO

ESTADO

Vía E45, Puerto Napo - Capricho, sector puente sobre el río Napo.
Cierre total de la circulación vehicular debido a los trabajos de rehabilitación y cambio de losetas.
Rutas alternas vehículos livianos y transporte interno de pasajeros:
▪ Puente Antiguo.
Ruta alterna transporte pesados (mayor a 15 toneladas).
▪ Puerto Napo - Chontapunta - Coca - "Y" de Narupa - Tena.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E45, Comunidad San Luis (Puente El Salado) - Santa Rosa.
Pérdida de calzada de la vía, sector Santa Rosa - Tres Cruces.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



MORONA SANTIAGO

Vía E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10.
Socavamiento y pérdida de la calzada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



*Ministerio de Infraestructura
y Transporte*