

INFORME

RED VIAL ESTATAL



Corte

24 de marzo / 09:40



SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

ESTADO

Vía E20, Santo Domingo - Unión del Toachi, tramo: Intersección Bypass Quevedo/Quito (E25A) - Alluriquín.
Trabajos de bacheo y ampliación de la vía, km 83.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



ESMERALDAS

Vía E20, Quinindé - Esmeraldas, tramo Viche - Quinindé.
Trabajos de cambio de la estructura vial, km 56, sector El Roto.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E20, Quinindé - Esmeraldas, tramo Quinindé - La Unión.
Trabajos de reconformación vial, km 87, sector El Portillo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E15, Esmeraldas - Rioverde.
Deslizamientos de lodo y rocas, sector Colope.
Personal y maquinaria trabajan en el sector.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E15, Esmeraldas - San Lorenzo.
Tramo: Borbón - Y de Calderón
Varios deslizamientos de tierra y cortes de luz a lo largo de este tramo de vía, desde el km 148 hasta el km 117.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E381, "Y" del Salto - Muisne.
Pérdida de la mesa en 2 puntos, sector Pueblo Nuevo, km 11.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo "Y" de San Mateo - Viche.
Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32,
Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo Viche - Quinindé.
Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



MANABÍ

ESTADO

Vía E15, Jama - Canoa (inicio Paso Lateral)
Socavación por erosión, km 34, km 35 y km 41.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E15, Pedernales - Chamanga, tramo límite provincial Esmeraldas/Manabí - Pedernales, km 7.
Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de la mesa de media vía.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, Portoviejo - San Plácido - San Sebastián - Pichincha.
Desplazamiento de talud, km 2,5, lado derecho.
Deterioro por fatiga de la capa de rodadura asfáltica, desde el km 35 al km 40 y del km 44 al km 60.
Socavación en varios puntos, km 37, km 71, km 77.
Asentamiento, km 79, km 83, km 85, km 86, km 87, km 91, km 92, km 93.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E38, intersección fin Paso Lateral El Carmen - Flavio Alfaro.
Socavación de mesa de vía, sector Cabaña del Abuelo, km 83, lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E38, intersección vía Tosagua/Bahía - Tosagua intersección Paso Lateral de Tosagua Redondel.
Asentamiento de la mesa de la vía, sector La Sabana, km 165, lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E38, intersección vía a Bahía - intersección vía a Calceta (Pitahaya).
Socavación mesa de la vía y asentamiento, km 177, sector Tosagua, lado derecho.
Desplazamiento de talud, km 179, sector Los Amarillos, lado derecho.
Socavación mesa de la vía, km 187, sector Cerro El Junco, lado izquierdo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E384, Calceta - Junín, tramo: Junín - Intersección vía Portoviejo/Calderón.
Trabajos de estabilización en el km 43, sector Cerro de Junín.
Colapso de la alcantarilla y pérdida de la mesa de la vía, km 50, sector La Encantada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E386, Cojimíes - Pedernales.
Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 26.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Calceta - Tosagua, tramo: Tosagua (sector La Virgen) - Calceta (calle Salinas/Rocafuerte).
Pérdida de la mesa de vía, sectores: Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E387, Bahía (Km 8) - E20 - La Margarita, tramo: Intersección vía Charapotó/Chone/Bahía (km 8).
Cambio de superficie de rodadura.
Pérdida de talud que afecta media vía, km16.
Socavación mesa de la vía, km 17.
Trabajos de estabilización de talud en el Km 19 y km 20, sector La Chipornia.
Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura asfáltica, km 23, sector Verdum.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



MANABÍ

ESTADO

Vía E482, La Pila - Jipijapa, tramo "Y" vía Portoviejo/Manta/Montecristi/
La Pila - La Pila ("Y" vía La Pila/Jipijapa).
Construcción puente Quimís, sector Quimís, km 19.
Habilitada la vía por variante.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E462A, Portoviejo - Santa Ana, tramo intersección vía Olmedo/Poza
Honda - Ayacucho, sector Lodana, km 14.
Circulación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la vía por un
carril del puente Lodana.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



EL ORO

Vía E25, Arenillas - Puente Puyango.
Afectaciones en la calzada, km 26.
Variante provisional para vehículos livianos y medianos.
Ruta alterna vehículos pesados:
▪ La Avanzada - Saracay - Balsas - Marcabeli - Villa Seca - Puyango.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E25, Las Lajas - Puente Puyango,
TRAMO: Intersección (La Victoria/El Paraíso) - Límite Provincial El Oro/
Loja (Puente Puyango).
Armado de alcantarilla de ármico, sector El Tigre, km 14.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Saracay - Balsas.
Socavón, km 16 y km 18, lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Balsas - Río Pindo.
Deslizamiento, sector San José, km 10 y Tinajas km 12.
Socavón, sector Guerras.
Socavón, km 27, maquinaria trabajando en el sector.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



EL ORO

ESTADO

Vía E585, Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma.
Pérdida de media vía, se conforma paso provisional, km 18.
Deslizamiento, km 30, maquinaria en el sector, habilitado paso provisional.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E585, Paccha - Zaruma.
Socavón, sector Cordoncillo (se recupera ancho de vía provisional).
Deslizamientos, parroquia Cordoncillo, sitios Los Pinos y La Fénix.
Deslizamientos, parroquia Huertas, sector Minas Nuevas y parroquia Arcapamba, maquinaria trabajando en la zona.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



LOS RÍOS

Vía E25, Babahoyo - Jujan.
Calzada de circulación bajo agua, profundidad 12 cm, sector ingreso a La Carmela.
Trabajos de reparación de carpeta asfáltica.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E25, La Chorrera - San Juan.
Se ejecuta trabajos de ampliación en los tramos empate a San Juan - San Juan, San Juan - "T" de Baba y vía Quevedo - Babahoyo - empate a Baba - Babahoyo.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



BOLÍVAR

ESTADO

Vía E465, Vía E465, Chillanes - Bucay.

Movimiento en masa con afectación en la estructura de la plataforma de la vía, km 31 y km 52.

RUTA ALTERNA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS:

- Chillanes - La Miran - Bucay.

RUTA ALTERNA PARA VEHÍCULOS PESADOS:

- Riobamba - Pallatanga - Bucay.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E453, Echeandía - Ventanas.

Trabajo de intervención para mejorar las condiciones de la vía, sector Barraganete, km 2.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E453, Guaranda - Echeandía.

Deslizamiento de talud, km 52+000

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E491, Guaranda - Balsapamba

Tramo: Balzapamba - Desvío Al Torneado/La Magdalena

Deslizamiento, km 74+000.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

IMBABURA

Vía E10, Salinas - Lita, tramo La Carolina - Salinas.

Pérdida parcial de la mesa de la vía.

Labores permanentes de limpieza en el sector El Guadual, km 114.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Selva

Alegre - Desvío a San José de Minas.

Pérdida parcial de mesa de la vía, sector Inguincho, km 27.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo

Magdalena Bajo - García Moreno.

Derrumbe en los laterales de la vía, sector Limones, km 102.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

CAÑAR

Vía E47, entrada a Ventura - límite provincial Cañar/Chimborazo,

tramo Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo.

Colapso de la vía y puente Cutuguay 2.

RUTA ALTERNA:

- Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E35, límite provincial Chimborazo/Cañar (Compud) - "Y" de Zhud, tramo

Biblián - Zhud.

Asentamiento de un carril de la vía, sector San Camilo, km 0+230.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



COTOPAXI

ESTADO

Vía E30, El Tingo - Pilaló.
Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 102 lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E30, Pilaló - Apahua.
Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 84 lado derecho.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



TUNGURAHUA

Vía E30, Baños - Puyo, tramo Ulba - Río Negro.
Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Cuarto de Máquinas, Agoyán, km 43.
Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



CHIMBORAZO

Vía E35, Tixán - Alausí.
Pérdida de vía, sector Casual.
RUTAS ALTERNAS:
▪ Guamate - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.
▪ Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E487, Balbanera - Pallatanga - Cumandá.
Continúan los trabajos de rehabilitación en varios tramos de la vía, con paso controlado cada 30 minutos de 06:00 a 18:00, en los siguientes sectores:
El Lirio (km 1 al km 10)
Trigoloma (km 53)
Entrada a Columbe (km 10)
Cascajal (km 99 al km 100)
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



AZUAY

ESTADO

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje,
Tramo Girón - Lentag
Deslizamiento de material, Km 32
Hundimiento carril izquierdo, sector Santa Rosa, km 39 (sentido Cuenca - Pasaje).
Derrumbe, Km 50.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje,
Tramo Abdón Calderón - Entrada a Santa Isabel.
Hundimientos constantes, talud inestable, sector El Ramal, km 66.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Entrada a Santa Isabel - Límite Provincial El Oro/Azuay.
Hundimientos constantes, sitio crítico activo, se realizan intervenciones, km 69, sector Chirimoya.
Talud inestable, se realizan intervenciones, km 72 y km 75, sector puente Loma.
Deslizamiento de material, sector La Virgen, Km 89.
Hundimiento de calzada, sector Sebastián, km 101.
Hundimiento de calzada, sector Gramalote, km 112.
Puente bailey de un solo carril, sector Vivar, km 123.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme,
Tramo: Molleturo - Sayausí
Socavón, km 53+700.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme, tramo Límite Provincial Guayas/Azuay - Molleturo.
Socavón, km 91+600 y km 92+600.
Deslizamiento, km 103.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,
Tramo Guachapala - Nunurco.
Deslizamiento, sector Sacre, km 34.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,
tramo Sevilla de Oro - Palmas.
Socavón, sector Palmas, km 62, paso alterno.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,
tramo Amaluza - límite provincial Azuay/Morona Santiago.
Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 109.
Derrumbe de material suelto, sector Bomboiza, km 120.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña, tramo Cumbe - Entrada a Shinia.
Falla geológica, km 10.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Cuenca - Azogues
Montaje de vigas del Intercambiador de Tráfico Monay - IESS
circulación suspendida en horario nocturno (30 días) de 23:00 a 04:00

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



LOJA

ESTADO

Vía E25, Y" de Balsones - Puente Puyango, tramo límite provincial El Oro/ Loja - "Y" de Amor.

Socavaciones y pérdida de media vía, km 17, km 24 y km 25 (habilitada una variante en Cochurco).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35A, Velacruz - Catacocha - El Empalme, tramo Catacocha - El Empalme. Colapso de muro y socavación de la vía, km 18+600.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35A, Larama - Macará,
Asentamientos de calzada en sector Larama.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo El Tablón - Urdaneta.
Socavación de la calzada, sector Palo Blanco, km 12+400.

Socavación y pérdida de media vía por colapso de alcantarilla, sector El Carboncillo (El Tablón).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo Urdaneta - Saraguro (Límite urbano). Hundimiento de calzada, se construye variante provisional, sector Urdaneta (Nueva Esperanza).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, tramo límite provincial El Oro / Loja (Puente El Río Pindo) - Chaguarpamba.

Habilitado camino piloto por pérdida de la vía, sector Guaduas (cerro Tintanil).

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E50, Chaguarpamba - Velacruz.

Colapso de alcantarilla y socavación de la vía, km 5+500.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, Celica - Amor, tramo Mercadillo - Vía a Pozul.

Asentamiento y pérdida de calzada, se realizan trabajos de reconfiguración de calzada, sector El Dulce.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, Celica - Amor, tramo Mercadillo - Vía a Pozul.

Asentamiento de la vía, km 6+000.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, El Empalme - Celica, tramo Celica (límite urbano) - El Empalme.

Cabecera de salida de la alcantarilla colapsada, socavación de la vía, km 7+900.

Cabecera de salida de la alcantarilla colapsada, socavación de la vía, km 15+600.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E68, Amor - Celica.

Asentamiento de calzada, sector El Achiral.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E69, Catamayo - Cariamanga - Macará, tramo Utuana - Intersección a Sosoranga.

Hundimiento, socavación de la vía y deslizamiento de gran magnitud, sector Utuana, km 98+100.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E69, Intersección a Sosoranga - Sabiango.

Deslizamiento de gran magnitud, sector Pénjamo.

CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*



ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO

Vía E35, Palanda (Límite Urbano) - Bellavista,
Deslizamiento sectores de Palanumá y Bellavista,
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



SUCUMBÍOS

Vía E10, Nueva Loja - Chiritza - Puerto El Carmen, tramo Intersección Fin Variante Tarapoa - Sansahuari.
Trabajos de bacheo mayor y menor, sector: La Calumeña.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E10, Nueva Loja - Chiritza - Puerto El Carmen,
tramo Sansahuari - Palma Roja.
Trabajos de bacheo mayor y menor, sectores: Sansahuari y Tipishca.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E10, "Y" de Gonzalo Pizarro - límite provincial Carchi, tramo Puente El Palmar - "Y" de Gonzalo Pizarro (Puente Aguarico).
Deslizamiento, sector Rosa Florida, frente a la cascada Velo de Novia.
Paso habilitado solo para camionetas 4x4 y transporte pesado.
ruta ALTERNA:
▪ Lago Agrio - El Coca - Loreto - Dayuma - Baeza - Quito.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



Vía E45, Nueva Loja - Quito, tramo Simón Bolívar (Atenas) - El Reventador.
Pérdida de la calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

Vía E45, Nueva Loja - Quito, tramo El Reventador - límite provincial Sucumbíos/Napo.
Pérdida de calzada por socavamiento, km 92.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.

NAPO

Vía E45, Comunidad San Luis (Puente El Salado) - Santa Rosa.
Pérdida de calzada de la vía, sector Santa Rosa - Tres Cruces.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



MORONA SANTIAGO

Vía E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10.
Socavamiento y pérdida de la calzada.
CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.



VÍA
CERRADA



HABILITADO
UN CARRIL



PASO
CONTROLADO

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.



*Ministerio de Infraestructura
y Transporte*