INFORME

RED VIAL ESTATAL

Corte:

18 de noviembre / 10:15

Región Costa



SANTA ELENA

	ESTADO
Vía E15, Manglaralto - Entronque vía Spondylus. Deslizamiento, sector comuna Libertador Bolívar (Playa Bruja, sentido norte - sur, cerrado). **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Vía E20, Intersección Bypass Quevedo/Quito (E25A) - Alluriquín, (Santo Domingo - Unión del Toachi, delegada al GADP de Sto. Domingo de los Tsáchilas). Ante las condiciones climáticas favorables, la vía en el km 83, se habilita con paso controlado, de 09:00 a 18:00. Fuera de este horario la vía permanecerá cerrada por seguridad a los usuarios. **Rutas alternas todo tipo de vehículos:** ▪ Santo Domingo - 10 de agosto - Los Bancos. ▪ Santo Domingo - La Concordia - Puerto Quito. **Ruta alterna solo vehículos livianos.** ▪ Santo Domingo - Valle Hermoso - Los Bancos. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E25, Intersección E38 (Redondel La Orangine) - Intersección Bypass Quevedo / Quito, tramo bypass Chone - Quevedo. Se ejecutan obras de alcantarillado, relleno y habilitación de la vía, sector Las Playas. **Rutas alternas:** ▪ 1) Bypass Quito - Quevedo. ▪ 2) Bypass Chone - Esmeraldas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

ESMERALDAS

Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo "Y" de San Mateo - Viche. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32.7. Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

MANABÍ

Vía E15, "Y" de Charapotó - San Clemente. Limpieza y desalojo de deslaves, sector Cañitas, km 9. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E15, Jama - Canoa (inicio Paso Lateral) Socavación por erosión, km 34, km 35 y km 41. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E15, Pedernales - Chamanga, tramo límite provincial Esmeraldas/Manabí - Pedernales, km 7. Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de la mesa de media vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	



**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Costa

MANABÍ

	ESTADO
Vía E30, Portoviejo - San Plácido - San Sebastián - Pichincha. **Tramo:** Intersección Portoviejo Rodeo (Sector Zapallo) - Intersección (Portoviejo-Calderón) - Intersección con la E30/Sitio El Desvío (Pichincha) - Pichincha (Límite Provincial Manabí/Guayas). Desplazamiento de talud, km 2,5 lado derecho. Deterioro por fatiga de la capa de rodadura asfáltica, desde el km 35 al km 40 y del km 44 al km 54. Socavación varios puntos, km 37, km 71, km 77. Asentamiento, km 79, km 83, km 85, km 86, km 87 y del km 91 al km 96. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E38, Intersección Fin Paso Lateral El Carmen - Flavio Alfaro. Deslizamiento de talud, sector Maicito o parroquia Wilfredo Loor Moreira, km 46, lado derecho. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E382, El Carmen - Pedernales, tramo: Pedernales (García Moreno Calle E) - Intersección Vial a La Concordia. Pérdida de la mesa de la vía, km 75+700, sector Las Canteras. Se ejecutan trabajos de reconformación del talud y recuperación de la estructura del pavimento. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E38, Intersección Fin Paso Lateral El Carmen - Flavio Alfaro. Socavación de mesa de vía, sector Cabaña del Abuelo, km 83, lado derecho. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E38, Intersección vía Tosagua/Bahía - Tosagua intersección Paso Lateral de Tosagua Redondel. Asentamiento de la mesa de la vía, sector La Sabana, km 165, lado derecho. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E38, Tosagua - Rocafuerte, tramo Intersección Vía a Bahía - Intersección Vía a Calceta (Pitahaya). Socavación mesa de la vía y asentamiento, km 177 sector Tosagua, lado derecho. Desplazamiento de talud, km 178, sector Los Amarillos, lado derecho. Socavación mesa de la vía, km 187, sector Cerro El Junco, lado izquierdo. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E384, Calceta - Junín. **Tramo:** Junín - Intersección Vía (Portoviejo/Calderón). Hundimiento de calzada, km 13. Trabajos de estabilización cerro Junín, km 43, sector Cerro de Junín. Colapso de la alcantarilla y pérdida de mesa de la vía, km 50, sector La Encantada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E386, Cojimíes - Pedernales. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 26. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

VÍA CERRADA

HABILITADO UN CARRIL

PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Costa

MANABÍ

	ESTADO
Vía E387, Calceta - Tosagua, tramo: Tosagua (sector La Virgen) - Calceta (calle Salinas/Rocafuerte). Pérdida de la mesa de vía, sectores: Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E387, Bahía (Km 8) - E20 - La Margarita, **tramo:** Intersección vía Charapotó/Chone/Bahía (km 8). Cambio de superficie de rodadura. Deslizamientos, km 8, sector puerto Alcívar. Pérdida de talud que afecta media vía, km16. Socavación mesa de la vía, km 17. Trabajos de estabilización de talud en el Km 19 y km 20, sector La Chipornia. Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura asfáltica, km 23, sector Verdum. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

EL ORO

Vía E25, Las Lajas - Puente Puyango, tramo intersección (La Victoria/El Paraíso) - Límite Provincial El Oro/ Loja (Puente Puyango). Armado de alcantarilla de ármico, sector El Tigre, km 14. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E25, Arenillas - Las Lajas. Colapso de alcantarilla, km 26 **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E50, Saracay - Balsas. Socavón, km 16 y km 18, lado derecho. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E50, Balsas - Río Pindo. Socavón, sector Guerras. Socavón, km 27, maquinaria trabajando en el sector. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E585, Piñas - Saracay. Por desbordamiento de las quebradas Los Naranjos y Las Bateas, lo que ocasiona inundaciones sobre la calzada, sectores Damas, Las Bateas y Panupali. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E585, Vega Rivera-Cerro Azul-Paccha-Zaruma, tramo Buenavista-Atahualpa. Trabajos de construcción de variante, km 18.6. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

VÍA CERRADA

HABILITADO UN CARRIL

PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Costa



EL ORO

	ESTADO
Vía E585, Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma. Hundimiento, km 25. Deslizamiento, km 32.8. **Ruta alterna:** Paccha - Piñas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E585, Paccha - Zaruma. Deslizamientos, sector Arcapamba. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

LOS RÍOS

Vía E25, Paso Lateral de Babahoyo, sector puentes Gemelos. Trabajos de mantenimiento por anomalías en la capa de rodadura, hundimiento puente Gemelo 2, sentido La Chorrera - Jujan, la circulación vehicular se encuentra bajo estricto control. Paso provisional que implementó la Prefectura en el proyecto Paso Lateral Jujan, consiste en salir de los puentes Gemelos hacia el Paso Lateral Jujan y salen a la Piladora Ledesma, tomando la E25 hacia Jujan. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN**	
Vía E25, Babahoyo Jujan. Presencia de agua sobre la calzada de circulación, sector La Carmela - Piladora Don Eduardo - Jujan, circulación vehicular controlada para vehículos pesados y extra pesados. **Ruta alterna vehículos livianos y buses interprovinciales:** Puente Gemelo 1. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN**	



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Sierra

BOLÍVAR

	ESTADO
Vía E465, Chillanes - Bucay. Trabajos de recuperación de la plataforma de la vía, km 31, km 37.5. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E465, Chillanes - Bucay. Derrumbes, sector Vista Alegre, km 44.5 + km 52. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

IMBABURA

Vía E10, Salinas - Lita, tramo La Carolina - Salinas. Pérdida parcial de la mesa de la vía, limpieza de la vía en forma permanente, sector El Guadual, km 114. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Selva Alegre - desvío a San José de Minas. Pérdida parcial de mesa de la vía, sector Inguincho, km 27. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

CAÑAR

Vía E47, Huigra - El Piedrero. **Tramo:** Entrada a Ventura - Límite Provincial Cañar/Chimborazo. Colapso de la vía y puente Cutuguay 2, sector Primero de Mayo. **Ruta alterna:** ▪ Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

COTOPAXI

Vía E30, Pilaló - Apahua. Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 84 lado derecho. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E30, Apahua - Zumbahua. Trabajos correspondientes a la construcción de la variante definitiva en el km 63, sector Saraugsha. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E30, El Tingo - Pilaló. Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 102, lado derecho. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Sierra

TUNGURAHUA

	ESTADO
Vía E30, Baños - Puyo, tramo Ulba - Río Verde. Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Cuarto de Máquinas, Agoyán, km 43. Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

CHIMBORAZO

Vía E35, Tixán - Alausí. Pérdida de vía, sector Casual. **Rutas alternas:** ▪ Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando. ▪ Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas). **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E487, Balbanera - Pallatanga - Cumandá. Trabajos de rehabilitación de la vía, con paso controlado cada 30 minutos de 06:00 a 18:00, en los siguientes sectores: ▪ Tepeyac Alto (km 21 al km 23) ▪ Juan de Velasco (km 26 al km 27) ▪ Pangor (km 29 al km 30) ▪ Libertad (km 37 al km 39) ▪ Hierba Buena (km 42 al km 49) ▪ Trigoloma (km 52 al km 56) ▪ Los Santiagos (km 75) **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

AZUAY

Vía E35, Cuenca - Azogues, sector intercambiador de tráfico Monay - IESS. **La calle Cuzco permanecerá cerrada,** debido a los trabajos de construcción que se ejecutan en el distribuidor de tráfico Monay-IESS. **Ruta alterna vehículos livianos:** ▪ Circulación por la calle Guadalajara y continuarán por la avenida 24 de Mayo. **Ruta alterna vehículos pesados:** Avenida de las Américas. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E35, Cuenca - Azogues, sector intercambiador de tráfico Monay - IESS. Por trabajos de pilotaje del Paso Elevado 2, entre el Estribo 1 y la Pila 5, se implementó una modificación temporal en la circulación vehicular para el ingreso al sector Baguanchi, sentido Cuenca - Azogues, por el carril de servicio, lado izquierdo del paso elevado Monay - IESS, manejar con precaución y respetar la señalización implementada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	


VÍA CERRADA


HABILITADO UN CARRIL


PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Sierra

AZUAY

	ESTADO
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje. **Tramo:** Girón - Lentag. Desprendimiento parte de la estructura vial en un carril, Km 50, maquinaria trabajando en el sector. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje. **Tramo:** Entrada a Santa Isabel - Límite Provincial El Oro/Azuay. Por desprendimiento de material se realizan trabajos de mantenimiento en la vía, desde el km 76 al km 105. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme. **Tramo:** Molleturo - Sayausí. Trabajos de remoción de material desprendido del talud, km 76. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme. **Tramo:** Molleturo - Sayausí. Trabajos de recapeo asfáltico en un carril de la vía, sector "Y" de Sayausí, a la altura del km 7 al km 10, aproximadamente. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña, **Tramo:** Cumbe - Entrada a Shinia. Falla geológica, km 10. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez, **Tramo:** Amaluza - Límite Provincial Azuay/Morona Santiago. Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 101. Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 109. Derrumbe de material suelto, sector Bomboiza, km 120. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez. **Tramo:** Sevilla de Oro - Palmas. Socavón, sector Palmas, km 62, paso alterno. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez, **Tramo:** Guachapala - Nunurco. Deslizamiento, sector Sacre, km 34. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje. **Tramo:** Abdón Calderón - Entrada a Santa Isabel. Hundimientos constantes, talud inestable, se realizan trabajos para dar fluidez al tráfico, sector El Ramal, km 66. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Entrada a Santa Isabel - Límite Provincial El Oro/Azuay. Hundimientos constantes, sitio crítico activo, se realizan intervenciones, km 69, sector Chirimoya. Hundimiento de calzada, sector Gramalote, km 112. Puente Bailey de un solo carril, sector Vivar, km 123. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Sierra

AZUAY

	ESTADO
Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme. **Tramo:** Molleturo - Sayausí. Socavón, km 53.7. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme. **Tramo:** Límite Provincial Guayas/Azuay - Molleturo. Socavón y deslizamiento km 91+770 Socavón, km 92.6. Deslizamiento, km 101 **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E594, Gualaceo - Chordeleg - Sigsig. Colapso parcial de la vía, lado izquierdo, km 26.6, sentido hacia Cuenca. Asentamiento y hundimiento de la vía, así como una falla de borde en el talud inferior, km 32.6. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

LOJA

Vía E25, Alamor - Puente Puyango, tramo Límite Provincial El Oro/ Loja - Y de Alamor. Socavaciones y pérdida de media vía, km 17, km 24 y km 25 (habilitada una variante en Cochurco). **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**
Vía E35A, Catacocha - El Empalme. Derrumbe, sector Lucarqui. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**
Vía E35A, Velacruz - Catacocha. Asentamiento de calzada, km 18.7. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**
Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, **tramo:** El Tablón - Urdaneta. Socavación de la calzada, sector Palo Blanco, km 12.4. Socavación y perdida de media vía por colapso de alcantarilla, se ejecutan trabajos de colocación de alcantarilla, construcción de muro tipo escollera para confinamiento y recuperación de 1 carril de la vía, sector El Carboncillo (El Tablón). **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**
Vía E50, El Triunfo - Tintanil, tramo Límite Provincial El Oro / Loja (Puente El Río Pindo) - Chaguarpamba. Habilitado camino piloto por pérdida de la vía, sector Guaduas (cerro Tintanil). **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**
Vía E68, Celica (Límite Urbano) - El Empalme. Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 7.9. Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 15.6. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**
Vía E68, Celica - Alamor, tramo Mercadillo - Vía a Pozul. Reconformación de calzada con material de mejoramiento, sector El Dulce. Asentamiento de calzada, sector El Achiral. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Amazónica

SUCUMBÍOS

	ESTADO
Vía E10, "Y" de Gonzalo Pizarro - Límite Provincial Carchi. Afectación en el puente Bailey, sector quebrada El Oso, km 103. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E10, "Y" de Gonzalo Pizarro - Límite Provincial Carchi, **tramo:** Puente El Palmar - "Y" de Gonzalo Pizarro (Puente Aguarico). Deslizamiento, sectores Velo de Novia y Rosa Florida, km 71. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E45, Nueva Loja - Quito, **tramo:** Simón Bolívar (Atenas) - El Reventador. Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82 y km 83. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	
Vía E45, Nueva Loja - Quito, **tramo:** El Reventador - Límite Provincial Sucumbíos/Napo. Pérdida de calzada por socavamiento, km 92. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

NAPO

Vía E45/E20, Comunidad San Luis (Puente El Salado) - Santa Rosa. Pérdida de calzada de la vía, sector Santa Rosa - Tres Cruces. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

MORONA SANTIAGO

Vía E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**	

VÍA CERRADA

HABILITADO UN CARRIL

PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

GOBIERNO DEL
ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Tecnología