*INFORME*

# RED VIAL ESTATAL

**Corte:** *25 de noviembre / 10:40*

# Región Costa

## SANTA ELENA

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E15,** Manglaralto - Entronque vía Spondylus.<br>Deslizamiento en 3 puntos, sector comuna Libertador Bolívar.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E15,** Límite Provincial Santa Elena/Manabí - Manglaralto.<br>Trabajos de limpieza y retiro de lodo, sector La Entrada.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E40,** Chongón - Santa Elena (vía concesionada).<br>Daños ocasionados en la vía por fuertes lluvias, sector puente Salado Chico.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

| | |
|---|---|
| **Vía E20,** Intersección Bypass Quevedo/Quito (E25A) - Alluriquín, (Santo Domingo - Unión del Toachi, delegada al GADP de Sto. Domingo de los Tsáchilas).<br>Deslizamiento de piedras de gran tamaño, km 83.<br>**Rutas alternas todo tipo de vehículos:**<br>▪ Santo Domingo - 10 de agosto - Los Bancos.<br>▪ Santo Domingo - La Concordia - Puerto Quito.<br>▪ Ruta alterna solo vehículos livianos.<br>▪ Santo Domingo - Valle Hermoso - Los Bancos.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E25,** Intersección E38 (Redondel La Orangine) - Intersección Bypass Quevedo / Quito, tramo bypass Chone - Quevedo.<br>Se ejecutan obras de alcantarillado, relleno y habilitación de la vía, sector Las Playas.<br>**Rutas alternas:**<br>▪ 1) Bypass Quito - Quevedo.<br>▪ 2) Bypass Chone - Esmeraldas.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## ESMERALDAS

| | |
|---|---|
| **Vía E20,** Esmeraldas - Quinindé, tramo "Y" de San Mateo - Viche.<br>Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32.7.<br>Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## MANABÍ

| | |
|---|---|
| **Vía E15,** "Y" de Charapotó - San Clemente.<br>Limpieza y desalojo de deslaves, sector Cañitas, km 9.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E15,** Jama - Canoa (inicio Paso Lateral)<br>Socavación por erosión, km 34, km 35 y km 41.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

VÍA CERRADA

HABILITADO UN CARRIL

PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

Región Costa



## MANABÍ

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E15,** Pedernales - Chamanga.<br>**Tramo:** Límite Provincial Esmeraldas/Manabí - Pedernales, km 7.<br>Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E15,** Puerto Cayo - Puerto López - La Rinconada.<br>Deslaves sobre la vía, sectores Machalilla y La Rinconada.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E30,** Portoviejo - San Plácido - San Sebastián - Pichincha.<br>**Tramo:** Intersección Portoviejo Rodeo (Sector Zapallo) - Intersección (Portoviejo-Calderón) - Intersección con la E30/Sitio El Desvío (Pichincha) - Pichincha (Límite Provincial Manabí/Guayas).<br>Desplazamiento de talud, km 2,5 lado derecho.<br>Deterioro por fatiga de la capa de rodadura asfáltica, desde el km 35 al km 40 y del km 44 al km 54.<br>Socavación varios puntos, km 37, km 71, km 77.<br>Asentamiento, km 79, km 83, km 85, km 86, km 87 y del km 91 al km 96.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E382,** El Carmen - Pedernales, tramo: Pedernales (García Moreno Calle E) - Intersección Vial a La Concordia.<br>Pérdida de la mesa de la vía, km 75+700, sector Las Canteras.<br>Se ejecutan trabajos de reconformación del talud y recuperación de la estructura del pavimento.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E384,** Calceta - Junín.<br>**Tramo:** Junín - Intersección Vía (Portoviejo/Calderón).<br>Hundimiento de calzada, km 13.<br>Trabajos de estabilización cerro Junín, km 43, sector Cerro de Junín.<br>Colapso de la alcantarilla y pérdida de mesa de la vía, km 50, sector La Encantada.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E386,** Cojimíes - Pedernales.<br>Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 26.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E38,** Intersección vía Tosagua/Bahía - Tosagua intersección Paso Lateral de Tosagua Redondel.<br>Asentamiento de la mesa de la vía, sector La Sabana, km 165, lado derecho.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E38,** Tosagua - Rocafuerte, tramo Intersección Vía a Bahía - Intersección Vía a Calceta (Pitahaya).<br>Socavación mesa de la vía y asentamiento, km 177 sector Tosagua, lado derecho.<br>Desplazamiento de talud, km 178, sector Los Amarillos, lado derecho.<br>Socavación mesa de la vía, km 187, sector Cerro El Junco, lado izquierdo.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E38,** Intersección Fin Paso Lateral El Carmen - Flavio Alfaro.<br>Deslizamiento de talud, sector Maicito o parroquia Wilfredo Loor Moreira, km 46, lado derecho.<br>Deslizamiento de talud, sector La Crespa, km 76.<br>Socavación de mesa de vía, sector Cabaña del Abuelo, km 83, lado derecho.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |



**VÍA CERRADA**



**HABILITADO UN CARRIL**



**PASO CONTROLADO**

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Costa

## MANABÍ

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E387,** Calceta - Tosagua.<br>**Tramo:** Tosagua (sector La Virgen) - Calceta (calle Salinas/Rocafuerte).<br>Pérdida de la mesa de vía, sectores: Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E387,** Bahía (Km 8) - E20 - La Margarita,<br>**tramo:** Intersección vía Charapotó/Chone/Bahía (km 8).<br>Cambio de superficie de rodadura.<br>Deslizamientos, km 8, sector puerto Alcívar.<br>Pérdida de talud que afecta media vía, km16.<br>Socavación mesa de la vía, km 17.<br>Trabajos de estabilización de talud en el Km 19 y km 20, sector La Chipornia.<br>Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura asfáltica, km 23, sector Verdum.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## EL ORO

| | |
|---|---|
| **Vía E25,** Las Lajas - Puente Puyango, tramo intersección (La Victoria/El Paraíso) - Límite Provincial El Oro/ Loja (Puente Puyango).<br>Armado de alcantarilla de ármico, sector El Tigre, km 14.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E25,** Arenillas - Las Lajas.<br>Colapso de alcantarilla, km 26+000.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E50,** Saracay - Balsas.<br>Socavón, km 16 y km 18, lado derecho.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E50,** Balsas - Río Pindo.<br>Socavón, sector Guerras.<br>Socavón, km 27, maquinaria trabajando en el sector.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E585,** Piñas - Saracay.<br>Por desbordamiento de las quebradas Los Naranjos y Las Bateas, lo que ocasiona inundaciones sobre la calzada, sectores Damas, Las Bateas y Panupali.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E585,** Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma, tramo Buenavista - Atahualpa.<br>Trabajos de construcción de variante, km 18+600.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |


VÍA CERRADA


HABILITADO UN CARRIL


PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Costa

## EL ORO

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E585,** Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma.<br>Hundimiento, km 25.<br>Deslizamiento, km 32.8.<br>**Ruta alterna:**<br>Paccha - Piñas.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E585,** Paccha - Zaruma.<br>Deslizamientos, sector Arcapamba.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

## LOS RÍOS

| | |
|---|---|
| **Vía E25,** Babahoyo - Jujan.<br>Presencia de agua sobre la calzada de circulación, sectores La Carmela - Piladora Don Eduardo - Jujan; y La Chorrera.<br>**Ruta alterna vehículos livianos y buses interprovinciales:**<br>▪ Puente Gemelo 1.<br>**Ruta alterna vehículos extra pesados y pesados:**<br>▪ Vías E484, E485 y E30, desde la provincia de Los Ríos hacia la provincia del Guayas.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN** |  |
| **Vía E25,** Paso Lateral de Babahoyo, sector puentes Gemelos.<br>Habilitada la circulación por el puente Gemelo 2, para vehículos pesados y extra pesados, el tránsito vehicular se encuentra bajo esquema de paso controlado, permitiendo la circulación de un solo vehículo pesado o extra pesado a la vez, con el control de la CTE.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN** | |



**VÍA CERRADA**



**HABILITADO UN CARRIL**



**PASO CONTROLADO**

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Sierra

## BOLÍVAR

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E491,** Límite Provincial Bolívar/Los Ríos (El Limón) - Balzapamba.<br>Deslizamiento, km 73+800.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E465,** Chillanes - Bucay.<br>Derrumbes, sector Vista Alegre, km 44+500 + km 52+000.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E465,** Chillanes - Bucay.<br>Trabajos de recuperación de la plataforma de la vía, km 31+000, km 37+500.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

## IMBABURA

| | |
|---|---|
| **Vía E10,** Salinas - Lita, tramo La Carolina - Salinas.<br>Pérdida parcial de la mesa de la vía, limpieza de la vía en forma permanente, sector El Guadual, km 114.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E29,** Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Selva Alegre - desvío a San José de Minas.<br>Pérdida parcial de mesa de la vía, sector Inguincho, km 27.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

## CAÑAR

| | |
|---|---|
| **Vía E47,** Huigra - El Piedrero.<br>**Tramo:** Entrada a Ventura - Límite Provincial Cañar/Chimborazo.<br>Colapso de la vía y puente Cutuguay 2, sector Primero de Mayo.<br>**Ruta alterna:**<br>▪ Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

## COTOPAXI

| | |
|---|---|
| **Vía E30,** Pilaló - Apahua.<br>Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 84 lado derecho.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E30,** Apahua - Zumbahua.<br>Trabajos correspondientes a la construcción de la variante definitiva en el km 63, sector Saraugsha.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E30,** El Tingo - Pilaló.<br>Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada, km 102, lado derecho.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

VÍA CERRADA

HABILITADO UN CARRIL

PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Sierra

## TUNGURAHUA

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E30,** Baños - Puyo, tramo Ulba - Río Verde.<br>Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Cuarto de Máquinas, Agoyán, km 43.<br>Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## CHIMBORAZO

| | |
|---|---|
| **Vía E35,** Tixán - Alausí.<br>Pérdida de vía, sector Casual.<br>**Rutas alternas:**<br>▪ Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.<br>▪ Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E487,** Balbanera - Pallatanga - Cumandá.<br>Trabajos de rehabilitación de la vía, con paso controlado cada 30 minutos de 06:00 a 18:00, en los siguientes sectores:<br>▪ Tepeyac Alto (km 21 al km 23)<br>▪ Juan de Velasco (km 26 al km 27)<br>▪ Pangor (km 29 al km 30)<br>▪ Libertad (km 37 al km 39)<br>▪ Hierba Buena (km 42 al km 49)<br>▪ Trigoloma (km 52 al km 56)<br>▪ Los Santiagos (km 75)<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## AZUAY

| | |
|---|---|
| **Vía E35,** Cuenca - Azogues, sector intercambiador de tráfico Monay - IESS.<br>**La calle Cuzco permanecerá cerrada,** debido a los trabajos de construcción que se ejecutan en el distribuidor de tráfico Monay-IESS.<br>**Ruta alterna vehículos livianos:**<br>▪ Circulación por la calle Guadalajara y continuarán por la avenida 24 de Mayo.<br>**Ruta alterna vehículos pesados:**<br>▪ Avenida de las Américas.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E35,** Cuenca - Azogues, sector intercambiador de tráfico Monay - IESS.<br>Por trabajos de pilotaje del Paso Elevado 2, entre el Estribo 1 y la Pila 5, se implementó una modificación temporal en la circulación vehicular para el ingreso al sector Baguanchi, sentido Cuenca - Azogues, por el carril de servicio, lado izquierdo del paso elevado Monay - IESS, manejar con precaución y respetar la señalización implementada.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

**VÍA CERRADA**



**HABILITADO UN CARRIL**



**PASO CONTROLADO**

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Sierra

## AZUAY

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E59,** Cuenca - Girón - Pasaje.<br>**Tramo:** Girón - Lentag.<br>Desprendimiento parte de la estructura vial en un carril, Km 50, maquinaria trabajando en el sector.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E59,** Cuenca - Girón - Pasaje.<br>**Tramo:** Entrada a Santa Isabel - Límite Provincial El Oro/Azuay.<br>Por desprendimiento de material se realizan trabajos de mantenimiento en la vía, desde el km 76 al km 105.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E582,** Cuenca - Molleturo - El Empalme.<br>**Tramo:** Molleturo - Sayausí.<br>Trabajos de remoción de material desprendido del talud, km 76.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E35,** Cumbe - La Jarata - Oña, **Tramo:** Cumbe - Entrada a Shinia.<br>Falla geológica, km 10.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E40,** Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,<br>**Tramo:** Amaluza - Límite Provincial Azuay/Morona Santiago.<br>Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 101.<br>Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 109.<br>Derrumbe de material suelto, sector Bomboiza, km 120.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E40,** Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez.<br>**Tramo:** Sevilla de Oro - Palmas. Socavón, sector Palmas, km 62, paso alterno.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E40,** Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez,<br>**Tramo:** Guachapala - Nunurco. Deslizamiento, sector Sacre, km 34.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E59,** Cuenca - Girón - Pasaje.<br>**Tramo:** Abdón Calderón - Entrada a Santa Isabel.<br>Hundimientos constantes, talud inestable, se realizan trabajos para dar fluidez al tráfico, sector El Ramal, km 66.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E59,** Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Entrada a Santa Isabel - Límite Provincial El Oro/Azuay.<br>Hundimientos constantes, sitio crítico activo, se realizan intervenciones, km 69, sector Chirimoya.<br>Hundimiento de calzada, sector Gramalote, km 112.<br>Puente Bailey de un solo carril, sector Vivar, km 123.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E594,** Gualaceo - Chordeleg - Sigsig.<br>Colapso parcial de la vía, lado izquierdo, km 26+600, sentido hacia Cuenca.<br>Asentamiento y hundimiento de la vía, así como una falla de borde en el talud inferior, km 32+600.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Sierra



## AZUAY

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E582,** Cuenca - Molleturo - El Empalme.<br>**Tramo:** Molleturo - Sayausí.<br>Socavón, km 53+700.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E582,** Cuenca - Molleturo - El Empalme.<br>**Tramo:** Límite Provincial Guayas/Azuay - Molleturo.<br>Socavón y deslizamiento km 91+770<br>Socavón, km 92+600<br>Deslizamiento, km 101<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |

## LOJA

| | |
|---|---|
| **Vía E25,** Alamor - Puente Puyango, tramo Límite Provincial El Oro/ Loja - Y de Alamor.<br>Socavaciones y pérdida de media vía, km 17, km 24 y km 25 (habilitada una variante en Cochurco).<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E35A,** Catacocha - El Empalme.<br>Derrumbe, sector Lucarqui.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E35A,** Velacruz - Catacocha.<br>Asentamiento de calzada, km 18+700.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E35,** Loja - Saraguro - Cuenca, **tramo:** El Tablón - Urdaneta.<br>Socavación de la calzada, sector Palo Blanco, km 12.4.<br>Socavación y perdida de media vía por colapso de alcantarilla, se ejecutan trabajos de colocación de alcantarilla, construcción de muro tipo escollera para confinamiento y recuperación de 1 carril de la vía, sector El Carboncillo (El Tablón).<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** |  |
| **Vía E50,** El Triunfo - Tintanil, tramo Límite Provincial El Oro / Loja (Puente El Río Pindo) - Chaguarpamba.<br>Habilitado camino piloto por pérdida de la vía, sector Guaduas (cerro Tintanil).<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E68,** Celica (Límite Urbano) - El Empalme.<br>Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 7.9.<br>Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 15.6.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E68,** Celica - Alamor, tramo Mercadillo - Vía a Pozul.<br>Reconformación de calzada con material de mejoramiento, sector El Dulce.<br>Asentamiento de calzada, sector El Achiral.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E68,** Mercadillo - Vía a Pozul.<br>Deslizamiento de gran magnitud, km 7+300.<br>**Ruta alterna:**<br>▪ Alamor - Y de Balsones - 12 de Diciembre - Pindal - Pozul- Celica.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |



**VÍA CERRADA**



**HABILITADO UN CARRIL**



**PASO CONTROLADO**

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

# Región Amazónica

## SUCUMBÍOS

| | ESTADO |
|---|---|
| **Vía E10,** "Y" de Gonzalo Pizarro - Límite Provincial Carchi.<br>Afectación en el puente Bailey, sector quebrada El Oso, km 103.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E10,** "Y" de Gonzalo Pizarro - Límite Provincial Carchi,<br>**tramo:** Puente El Palmar - "Y" de Gonzalo Pizarro (Puente Aguarico).<br>Deslizamiento, sectores Velo de Novia y Rosa Florida, km 71.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E45,** Nueva Loja - Quito,<br>**tramo:** Simón Bolívar (Atenas) - El Reventador.<br>Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82 y km 83.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |
| **Vía E45,** Nueva Loja - Quito,<br>**tramo:** El Reventador - Límite Provincial Sucumbíos/Napo.<br>Pérdida de calzada por socavamiento, km 92.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

## NAPO

| | |
|---|---|
| **Vía E45/E20,** Comunidad San Luis (Puente El Salado) - Santa Rosa.<br>Pérdida de calzada de la vía, sector Santa Rosa - Tres Cruces.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

## MORONA SANTIAGO

| | |
|---|---|
| **Vía E45,** Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10.<br>Socavamiento y pérdida de la calzada.<br>**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.** | |

VÍA CERRADA

HABILITADO UN CARRIL

PASO CONTROLADO

**Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.*

GOBIERNO DEL
ECUADOR

# Ministerio de Infraestructura y Tecnología