

BUEN
PLAN

PLAN OPERATIVO

POR FERIADO

| Semana Santa



EL NUEVO
ECUADOR

RED VIAL ESTATAL

★ MUY BUENO

% 8,61 LONG 861,79 km

★ BUENO

% 31,90 LONG 3.191,61 km

★ REGULAR

% 37,93 LONG 3.795 km

★ CIRCULAR CON PRECAUCIÓN

% 21,56 LONG 2.158,04 km

MAPA • Estado actual



TOTAL KM: 10.006,44

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Santo Domingo

Vía-km	Situación
Vía E20, Alluriquín - Límite Provincial Santo Domingo de Los Tsáchilas/Pichincha. Por resolución del COE Provincial debido a los trabajos de ampliación de la vía, sector Unión del Toachi - KFC, el jueves 02, viernes 03 y domingo 05 de abril de 2026, permanecerá habilitado exclusivamente para vehículos livianos.	Vía cerrada. Ruta alterna vehículos pesados y extrapesados: La Concordia - Calacalí - La Independencia.



Esmeraldas

Vía-km	Situación
Vía E381, "Y" del Salto - Muisne. Pérdida de la mesa en 2 puntos, sector Pueblo Nuevo, km 11.	Habilitado un carril.
Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo "Y" de San Mateo - Viche. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32, Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60.	
Vía E20, Esmeraldas - Quinindé, tramo Viche - Quinindé. Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71.	



Esmeraldas

Vía-km	Situación
Vía E20, Quinindé - Esmeraldas, tramo Viche - Quinindé. Trabajos de cambio de la estructura vial, km 56, sector El Roto.	Paso controlado.
Vía E20, Quinindé - Esmeraldas, tramo Quinindé - La Unión. Trabajos de reconfiguración vial, km 87, sector El Portillo.	
Vía E15, Esmeraldas - Rioverde. Deslizamientos de lodo y rocas, sector Colope. Personal y maquinaria trabajan en el sector.	Habilitado un carril.
Vía E15, Esmeraldas - San Lorenzo. Tramo: Borbón - Y de Calderón Varios deslizamientos de tierra y cortes de luz a lo largo de este tramo de vía, desde el km 148 hasta el km 117.	

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Manabí

Vía-km	Situación
Vía E15, Jama - Canoa (inicio Paso Lateral) Socavación por erosión, km 34, km 35 y km 41.	Habilitado un carril.
Vía E15, Pedernales - Chamanga, tramo límite provincial Esmeraldas/Manabí - Pedernales, km 7. Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de la mesa de media vía.	
Vía E30, Portoviejo - San Plácido - San Sebastián - Pichincha. Tramo: Intersección Portoviejo Rodeo (Sector Zapallo) - Intersección (Portoviejo-Calderón) - Intersección con la E30/Sitio El Desvío (Pichincha) - Pichincha (Límite Provincial Manabí/Guayas). Desplazamiento de talud, km 2,5, lado derecho. Deterioro por fatiga de la capa de rodadura asfáltica, desde el km 35 al km 40 y del km 44 al km 60. Socavación en varios puntos, km 37, km 71, km 77. Asentamiento, km 79, km 83, km 85, km 86, km 87, km 91, km 92, km 93.	
Vía E38, intersección fin Paso Lateral El Carmen - Flavio Alfaro. Socavación de mesa de vía, sector Cabaña del Abuelo, km 83, lado derecho.	
Vía E38, intersección vía Tosagua/Bahía - Tosagua intersección Paso Lateral de Tosagua Redondel. Asentamiento de la mesa de la vía, sector La Sabana, km 165, lado derecho.	
Vía E38, intersección vía a Bahía - intersección vía a Calceta (Pitahaya). Socavación mesa de la vía y asentamiento, km 177, sector Tosagua, lado derecho. Desplazamiento de talud, km 179, sector Los Amarillos, lado derecho. Socavación mesa de la vía, km 187, sector Cerro El Junco, lado izquierdo.	



Manabí

Vía-km	Situación
Vía E384, Calceta - Junín, tramo: Junín - Intersección vía Portoviejo/Calderón. Trabajos de estabilización en el km 43, sector Cerro de Junín. Colapso de la alcantarilla y pérdida de la mesa de la vía, km 50, sector La Encantada.	Habilitado un carril.
Vía E386, Cojimíes - Pedernales. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 26.	
Vía E387, Calceta - Tosagua, tramo: Tosagua (sector La Virgen) - Calceta (calle Salinas/Rocafuerte). Pérdida de la mesa de vía, sectores: Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13.	
Vía E387, Bahía (Km 8) - E20 - La Margarita, tramo: Intersección vía Charapotó/Chone/Bahía (km 8). Cambio de superficie de rodadura. Pérdida de talud que afecta media vía, km16. Socavación mesa de la vía, km 17. Trabajos de estabilización de talud en el Km 19 y km 20, sector La Chipornia. Limpieza de deslizamientos, fisuras en la capa de rodadura asfáltica, km 23, sector Verdum.	
Vía E482, La Pila - Jipijapa, tramo "Y" vía Portoviejo/Manta/Montecristi/La Pila - La Pila ("Y" vía La Pila/Jipijapa) y (Y vía a la Pila/Jipijapa) - Entrada a Jipijapa. Construcción puente Quimis, sector Quimis, km 19. Habilitada la vía por variante.	
Vía E462A, Portoviejo - Santa Ana, tramo intersección vía Olmedo/Poza Honda - Ayacucho, sector Lodana, km 14. Circulación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la vía por un carril del puente Lodana.	

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



El Oro

Vía-km	Situación
Vía E25, Arenillas - Puente Puyango. Afectaciones en la calzada, km 26. Variante provisional para vehículos livianos y medianos. Ruta alterna vehículos pesados: La Avanzada - Saracay - Balsas - Marcabelli - Villa Seca - Puyango.	Habilitado un carril. Ruta alterna vehículos pesados: La Avanzada - Saracay - Balsas - Marcabelli - Villa Seca - Puyango.
Vía E25, Las Lajas - Puente Puyango, tramo: Intersección (La Victoria/El Paraíso) - Límite Provincial El Oro/ Loja (Puente Puyango). Armado de alcantarilla de ármico, sector El Tigre, km 14.	Habilitado un carril.
Vía E50, Saracay - Balsas. Socavón, km 16 y km 18, lado derecho.	
Vía E50, Balsas - Río Pindo. Deslizamiento, sector San José, km 10 y Tinajas km 12. Socavón, sector Guerras. Socavón, km 27, maquinaria trabajando en el sector.	



El Oro

Vía-km	Situación
Vía E585, Vega Rivera - Cerro Azul - Paccha - Zaruma. Pérdida de media vía, se conforma paso provisional, km 18. Deslizamiento, km 30, maquinaria en el sector, habilitado paso provisional.	Habilitado un carril.
Vía E585, Paccha - Zaruma. Socavón, sector Cordoncillo (se recupera ancho de vía provisional). Deslizamientos, parroquia Cordoncillo, sitios Los Pinos y La Fénix. Deslizamientos, parroquia Huertas, sector Minas Nuevas y parroquia Arcapamba, maquinaria trabajando en la zona.	



Los Ríos

Vía-km	Situación
Vía E25, La Chorrera - San Juan. Se ejecuta trabajos de ampliación en los tramos empate a San Juan - San Juan, San Juan - "T" de Baba y vía Quevedo - Babahoyo - empate a Baba - Babahoyo.	Habilitado un carril.

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Bolívar

Vía-km	Situación
Vía E465, Chillanes - Bucay. Movimiento en masa con afectación a la estructura de la plataforma de la vía, km 31 y km 52.	Habilitado un carril.
Vía E453, Echeandía - Ventanas. Trabajo de intervención para mejorar las condiciones de la vía, sector Barraganete, km 2.	
Vía E491, Guaranda - Balsapamba, tramo: Balzapamba - Desvío al Torneado/La Magdalena. Trabajos de recuperación de la plataforma de la vía, km 63+000.	



Imbabura

Vía-km	Situación
Vía E10, Salinas - Lita, tramo La Carolina - Salinas. Pérdida parcial de la mesa de la vía, limpieza de la vía en forma permanente, sector El Guadual, km 114.	Habilitado un carril.
Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Selva Alegre - Desvío a San José de Minas. Pérdida parcial de mesa de la vía, sector Inguincho, km 27.	
Vía E29, Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas, tramo Magdalena Bajo - García Moreno. Derrumbe en los laterales de la vía, sector Limones, km 102.	



Cañar

Vía-km	Situación
Vía E47, Huigra - El Piedrero. Tramo: Entrada a Ventura - Límite Provincial Cañar/Chimborazo. Colapso de la vía y puente Cutuguay 2, sector Primero de Mayo.	Vía cerrada. Ruta alterna: Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí.
Vía E35, Biblián - Zhud. Tramo: Límite Provincial Chimborazo/Cañar (COMPUD) - Y de Zhud. Asentamiento de un carril de la vía, sector San Camilo, km 0+230.	Habilitado un carril.

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Tungurahua

Vía-km	Situación
Vía E30, Baños - Puyo, tramo Ulba - Río Negro. Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Cuarto de Máquinas, Agoyán, km 43. Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48.	Habilitado un carril.



Chimborazo

Vía-km	Situación
Vía E35, Tixán - Alausí. Pérdida de vía, sector Casual.	Vía cerrada. Rutas alternas: Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando. Tixán - Pueblo Viejo - Alausí (para vehículos hasta 3.5 toneladas).
Vía E487, Balbanera - Pallatanga - Cumandá. Continúan los trabajos de rehabilitación en varios tramos de la vía, con paso controlado cada 30 minutos de 06:00 a 18:00, en los siguientes sectores: El Lirio (km 1 al km 10) Colta (km 6 al km 13) Trigoloma (km 53) Entrada a Columbe (km 10) Cascajal (km 99 al km 100)	Paso controlado.

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Azuay

Vía-km	Situación
Vía E35, Cumbe - La Jarata - Oña, tramo Cumbe - Entrada a Shinia. Falla geológica, km 10.	Habilitado un carril.
Vía E35, Cuenca - Azogues Montaje de vigas del Intercambiador de Tráfico Monay - IESS circulación suspendida en horario nocturno (30 días) de 23:00 a 04:00	
Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez, tramo Amaluza - límite provincial Azuay/Morona Santiago. Derrumbe de material suelto que afecta parcialmente la vía, km 109. Derrumbe de material suelto, sector Bomboiza, km 120.	
Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez, Tramo Guachapala - Nunurco. Deslizamiento, sector Sacre, km 34.	
Vía E40, Puente Guangarcucho - El Descanso - Paute - Guarumales - Méndez, tramo Sevilla de Oro - Palmas. Socavón, sector Palmas, km 62, paso alterno.	
Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme, Tramo: Molleturo - Sayausí Socavón, km 53+700.	
Vía E582, Cuenca - Molleturo - El Empalme, tramo Límite Provincial Guayas/Azuay - Molleturo. Socavón, km 91+600 y km 92+600. Deslizamiento, km 103.	



Azuay

Vía-km	Situación
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, Tramo Girón - Lentag Hundimiento carril izquierdo, sector Santa Rosa, km 39 (sentido Cuenca - Pasaje). Derrumbe, Km 50.	Habilitado un carril.
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, Tramo: Abdón Calderón - Entrada a Santa Isabel. Hundimientos constantes, talud inestable, sector El Ramal, km 66.	
Vía E59, Cuenca - Girón - Pasaje, tramo Entrada a Santa Isabel - Límite Provincial El Oro/Azuay. Hundimientos constantes, sitio crítico activo, se realizan intervenciones, km 69, sector Chirimoya. Talud inestable, se realizan intervenciones, km 72 y km 75, sector puente Loma. Deslizamiento de material, sector La Virgen, Km 89. Hundimiento de calzada, sector Sebastián, km 101. Hundimiento de calzada, sector Gramalote, km 112. Puente bailey de un solo carril, sector Vivar, km 123.	
Vía E594, Gualaceo - Chordeleg - Sigsig. Colapso parcial de la vía, lado izquierdo, km 26+600, sentido hacia Cuenca. Asentamiento y hundimiento de la vía, así como una falla de borde en el talud inferior, km 32+600.	

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Loja

Vía-km	Situación
Vía E25, Alamor - Puente Puyango, tramo límite provincial El Oro/ Loja - "Y" de Alamor. Socavaciones y pérdida de media vía, km 17, km 24 y km 25 (habilitada una variante en Cochurco).	Habilitado un carril.
Vía E35A, Velacruz - Catacocha Asentamiento de calzada, km 18+700.	
Vía E35, Loja - Saraguro - Cuenca, tramo El Tablón - Urdaneta. Socavación de la calzada, sector Palo Blanco, km 12+400. Socavación y pérdida de media vía por colapso de alcantarilla, sector El Carboncillo (El Tablón).	
Vía E50, El Triunfo - Tintanil, tramo Límite Provincial El Oro / Loja (Puente El Río Pindo) - Chaguarpamba. Habilitado camino piloto por pérdida de la vía, sector Guaduas (cerro Tintanil).	



Loja

Vía-km	Situación
Vía E68, Celica (límite urbano) - El Empalme. Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 7+900. Cabezal de salida de la alcantarilla colapsado, socavación de la vía, km 15+600.	Habilitado un carril.
Vía E68, Celica - Alamor, tramo Mercadillo - Vía a Pozul. Reconformación de calzada con material de mejoramiento, sector El Dulce. Asentamiento de calzada, sector El Achiral.	
Vía E69, Intersección a Sosoranga – Sabiango. Deslizamiento de gran magnitud, sector Pénjamo.	

Circular con precaución en las vías:

Corte: 10:00 | 02/04/26



Zamora chinchipe

Vía-km	Situación
Vía E35, Palanda (Límite Urbano) - Bellavista, Deslizamiento sectores de Palanumá y Bellavista.	Habilitado un carril.



Napo

Vía-km	Situación
Vía E45, Comunidad San Luis (Puente El Salado) - Santa Rosa. Pérdida de calzada de la vía, sector Santa Rosa - Tres Cruces.	Habilitado un carril.



Morona Santiago

Vía-km	Situación
Vía E45, Sucúa - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada.	Habilitado un carril.



Sucumbíos

Vía-km	Situación
Vía E10, Nueva Loja - Chiritza - Puerto El Carmen, tramo Intersección Fin Variante Tarapoa - Sansahuari. Trabajos de bacheo mayor y menor, sector: La Calumeña.	Paso controlado.
Vía E10, Nueva Loja - Chiritza - Puerto El Carmen, tramo Sansahuari - Palma Roja. Trabajos de bacheo mayor y menor, sectores: Sansahuari y Tipishca.	
Vía E10, "Y" de Gonzalo Pizarro - límite provincial Carchi, tramo Puente El Palmar - "Y" de Gonzalo Pizarro (Puente Aguarico). Deslizamiento, sector Rosa Florida, frente a la cascada Velo de Novia.	Habilitado un carril. Ruta alterna: Lago Agrio - El Coca - Loreto - Dayuma - Baeza - Quito.
Vía E45, Nueva Loja - Quito, tramo Simón Bolívar (Atenas) - El Reventador. Pérdida de la calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82.	Habilitado un carril.
Vía E45, Nueva Loja - Quito, tramo El Reventador - límite provincial Sucumbíos/Napo. Pérdida de calzada por socavamiento, km 92.	

Procedimiento en atención a posibles emergencias


Atendemos todas las emergencias.



Equipo del MIT inspecciona las vías en las patrullas de caminos para alertar la presencia de posibles deslizamientos.



Coordinación con las microempresas de la zona para la atención de las afectaciones reportadas.



Personal del MIT moviliza la maquinaria estratégicamente para continuar la atención de las posibles afectaciones.



Trabajo coordinado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y las empresas delegatarias en todo el país para habilitar las vías en el menor tiempo.



Con el apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Policía Nacional y los agentes de tránsito de los GAD se realizan operativos de prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Personal y maquinaria de MIT en territorio

Distribuido en todas las zonas del país.

Trabajamos en el control y prevención en las vías.



188

Funcionarios

Entre técnicos y operadores de maquinaria estarán operativos durante el feriado.



216

Unidades

Equipo caminero desplegado a escala nacional (volquetas y retroexcavadoras).



22

Patrullas

Monitorearán las vías.

AGENCIA NACIONAL de Tránsito del Ecuador

CONTROLES OPERATIVOS EN TERRITORIO

INICIO: Jueves, 02 de abril de 2026, a las 12:00.

FIN: Domingo, 05 de abril de 2026, a las 00:00.



Acciones en territorio de ANT



Coordinación con entes de control

- Operativos con un enfoque preventivo.
- Énfasis en control de motos y vehículos sin placas.
- Acciones preventivas con vehículos de micromovilidad.
- Planes viales para fortalecer la circulación en zonas de alta afluencia.
- Fortalecimiento de campañas de seguridad vial enfocadas a concientizar a la ciudadanía.
- Control en terminales terrestres.

Acciones en territorio de ANT

Coordinación con los administradores de los terminales terrestres

- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en las operadoras de transporte público, previo a la salida de los terminales terrestres.

Operativos de control en terminales terrestres

- Para la circulación de todas las modalidades de transporte de pasajeros (público, comercial y particular) es obligatorio portar documentos en regla: matrícula, licencia y título habilitante.
 - Cobro superior de las tarifas de transporte.
 - Incumplimiento de rutas y frecuencias de las operadoras de transporte.

COMISIÓN de Tránsito del Ecuador

CONTROLES OPERATIVOS EN TERRITORIO

INICIO: Jueves, 02 de abril de 2026, a las 12:00.

FIN: Domingo, 05 de abril de 2026, a las 00:00.



Operativos en territorio de la CTE

Personal y unidades

para los operativos en territorio.

Control permanente en las vías



5.150

Agentes de tránsito.

Usarán para el control: drones, alcohosensores, handheld scanners, body cam y radios de comunicación.



216

Unidades de 4 ruedas (camionetas, ambulancias, rescate y grúas).



231

Motos, motonetas y bicicletas.

Operativos en territorio de la CTE

Control de peajes

Guayas:	El Oro:	Santa Elena:
Chongón, Chivería, Yaguachi y Playas	El Garrido	Olmedo

Patrullaje

En **2.128,31 km** de vías



➤ **447** unidades disponibles.



➤ Con apoyo de **5.150** agentes.

Terminales terrestres

- Guayaquil
- Pascuales
- Daule
- Durán
- Milagro
- Vinces
- Ventanas
- Baba
- Santa Elena
- La Concordia



Contactos

Feriado Semana Santa

Zonal 1

Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e Imbabura

Mario Hurtado
 098 050 4388
 mehurtado@mit.gob.ec

Zonal 2

Napo, Pichincha y Orellana

Richard Guevara
 099 515 5071
 rguevara@mit.gob.ec

Zonal 3

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza

Jairo Valencia
 099 839 1150
 jvalencia@mit.gob.ec

Zonal 4

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

Dixsier Sabando
 098 843 6336
 dsabando@mit.gob.ec

Zonal 5

Guayas, Galápagos, Bolívar, Santa Elena y Los Ríos

Néstor Monroy
 099 846 3449
 nmonroy@mit.gob.ec

Zonal 6

Azuay, Cañar y Morona Santiago

Mary Elena Albán
 098 772 0504
 malban@mit.gob.ec

Zonal 7

Loja, El Oro y Zamora Chinchipe

Mayra Tuza
 099 794 9575
 mtuza@mit.gob.ec

**BUEN
PLAN**

EL NUEVO
ECUADOR III

Feriado Semana Santa